



DC950

Leckdichter für Abflusssysteme für Wasserverlust im Innenbereich

Leckdichter DC950 beseitigt Wasserverlust in Abwassersystemen im Innenbereich. Dabei werden Leckstellen am Rohr und an den Muffenverbindungen abdichtet.

Leckdichter DC950 ist bei allen handelsüblichen Materialien (Kunststoffe, Guss, Ton, Beton, Blei) einsetzbar.

Leckdichter DC950 kristallisiert in Verbindung mit Außenluft, es tritt ein mechanischer Verschluss der Leckstelle ein. Die Abdichtung ist dauerhaft und alterungsbeständig.

Anwendungskonzentration:

1 bis 1,5 kg pro 5 Liter Wasserinhalt (eine Unterdosierung vermindert die Wirksamkeit!)

Anwendungsbeschreibung:

Vor der Verwendung das Produkt gründlich schütteln!

Vor der Abdichtung empfehlen wir bei stark verschmutzten (fettigen) Rohren eine gründliche Reinigung mit dem Spezialreiniger DC914-A.

Vor dem Einsatz von Leckdichter DC950 ist die abzudichtende Leitung abzusperren und testweise mit Wasser zu füllen.

Leitungssystem absperren.

Leckdichter DC950 mit Wasser verdünnen und ins defekte System einbringen.

Je nach Leckgröße und Nässe des Umfeldes die Mischung ein bis zwei Tage im System belassen.

Anschließend die Absperrung öffnen und die Leitung mit Wasser spülen.

Maximale Wasserverluste:

Der Wasserspiegel soll 2 m über dem tiefsten Scheitelpunkt der Rohre stehen. Die Wasserverlustmenge soll 70 % des Volumens des abzudichtenden Leitungsabschnittes innerhalb von 15 Minuten nicht überschreiten.

Leckdichter DC950 sofort von Gegenständen (Fliesen, Waschbecken, etc.) mit Wasser entfernen, da sonst eine Kristallisation stattfindet, die nicht zu entfernen ist.

Das Produkt kann stark verdünnt in den Kanal abgeleitet werden.

HINWEIS: Bei erdverlegten Leitungen muss unser Produkt Leckdichter für Kanalsysteme DC951 in Kombination mit dem Reaktionsbeschleuniger DC951-RB verwendet werden!

Dosierung:	1 bis 1,5 kg pro 5 Liter Wasserinhalt
Aggregatzustand:	flüssig
Mindesthaltbarkeit:	2 Jahre ab Abfülldatum

ACHTUNG: Gebinde vor Hitze und Frost schützen!

Schutzmaßnahmen/Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt!